




|    |   |  |
|----|---|--|
| I  | <p>Per l'installazione rivolgersi a personale specializzato. Togliere tensione prima di procedere. Effettuare pulizia generale periodica. Conservare il presente foglio d'istruzioni anche dopo l'installazione.</p>  |  |
| GB | <p>Installation should be made by qualified electrician, before commencing installation, isolate the mains supply lead. Regular general cleaning is recommended . Retain these instructions for future reference.</p> |  |
| F  | <p>Pour l'installation s'adresser a personnel specialize. Isoler la tension avant de proceder. Nettoyer le luminaire peiodiquement . Conserver ces instructions aussi après l'installation.</p>                       |  |
|    |    | <p><b>I:</b> Fissare il pozzetto nel cemento avendo cura di tenerlo allineato a filo del muro.</p> <p><b>GB:</b> Recess the protection cage into the concrete , taking care this is correctly aligned with the surface level.</p> <p><b>F:</b> Visser le kit de scellement dans le béton, ayant soin de l'aligner correctement au niveau du sol, assurer un drainage approprié au fond du luminaire.</p>   |
|    |    | <p><b>I:</b> Inserire il cavo di alimentazione (consigliato tipo H05RN-F come da Norma EN60598-1) Ø 6-12mm. max nel pressacavo; procedere al collegamento in morsettiera, differente in base all'articolo richiesto rispettando la connessione di terra ed infine serrare accuratamente con chiave la ghiera del pressacavo (max 4 Newton/metro).</p> <p><b>GB:</b> Insert the feed ( type H05RN-F Ø6-12 mm max ) into the cable gland; proceed with the connection to the terminal block respecting the earth connection, and cover the cable with the silicon sheath, then secure tightly the nuts to the cable gland with a key (max 3 POUNDSFOOT).Screw the bottom plug equipped with the gasket onto the housing.</p> <p><b>F:</b> Introduire le fil d'amenée ( type H05RN-F Ø6-12 mm max) dans le presse étoupe; connecter les fils à la borne tout en respectant la mise à la terre et couvrir le fil avec une guaine au silicon, serrer soigneusement le dè du presse-étoupe (max 4 Nm). Visser le petit boîtier au corps ayant soin de positionner correctement le joint.</p> |
|    |   | <p><b>I:</b> Fissare con le apposite viti il corpo al cestello, applicare lampadina con Watt non superiori a quanto indicato in etichetta, accendere l'apparecchio e farlo funzionare in queste condizioni per almeno 2 / 3 ore. (Assicurarsi che vi siano i requisiti minimi di sicurezza). Ad apparecchio freddo procedere all'applicazione del vetro fissando l'anello in alluminio al corpo con le viti.(max 2 Newton/metro).</p> <p><b>GB:</b> Fit the lamp not exceeding the recommended wattage shown on the label, put on the fixture and let it work for at least 2 or 3 hours. (Be sure that security requirements are fulfilled). When the fixture is cool lay the diffuser and screw the aluminium frame, recommended max 2.95 POUNDSxFOOT.</p> <p><b>F:</b> Visser l'ampoule appropriée avec wattage consillé, allumer l'appareil et le laisser fonctionner pour 2-3 heures. (S'assurer qu'il y a les demandes de sécurité nécessaires). Quand l'appareil s'est refroidit poser le diffuseur et visser l'anneau en aluminium, conseillé max 2 Nw/mètre.</p>               |